

Consigli: Preparazione del legno per pittura, verniciatura e inceratura (70.01)

STAMPA

PRODOTTI:

Detersivo, solvente, acqua ragia, carta vetrata, stucco, trementina, fungicida e insetticida, pasta di legno, lana d'acciaio.

ATTREZZI: Spazzola metallica, spazzola flessibile, bietta per scartavetrare, raschietto triangolare, levigatrice, spatola, spugna, raschietto, pistola termica, lampada per saldare a becco piatto, pennello, tela smeriglio, giunti di gomma.



IL LEGNO DA DIPINGERE

Incominciate otturando crepe e fessure con la pasta di legno.

INTERNO

Supporto nuovo

Trattate il rivestimento, se necessario, con un prodotto fungicida e insetticida.

Passate della carta vetrata a grana mano a mano più fine.



Spolverate con la spazzola flessibile.

Stendete una mano di pittura impregnante o la pittura da voi prevista, molto diluita.

Lasciate asciugare.

Levigate con carta vetrata molto fine.

Spolverate con uno straccio leggermente umido.



Vecchio supporto

- se il legno è in buono stato

Intervenite con del detersivo diluito, in ragione di 100g o 150g per litro di acqua calda.

Sciacquate con acqua pulita tiepida



- se il legno è malandato

1^a soluzione: sverniciatura mediante prodotti chimici

Il legno può reagire diversamente a secondo del prodotto usato, fate una prova preventiva.

Spalmate il prodotto servendovi di un apposito pennello: le mani è bene siano protette con guanti di gomma. Questi prodotti sono pericolosi. Evitate la posa su ferramenti.

Lasciate agire.

Raschiate il manto di pittura così ammorbidita con una spatola o con un raschietto triangolare.

Sciacquate abbondantemente con acqua calda e con una spugna.

Levigate leggermente dopo la completa essiccazione.

Spolverate con una spazzola flessibile.

2^a soluzione: sverniciatura termica


Riscaldare la superficie con una pistola termica o con una lampada per saldare (500° o 600°)

Attenzione a non bruciare il legno!

Raschiate con la spatola o con la spazzola metallica la pittura che nel frattempo si sarà gonfiata.

Levigate.

Spolverate ed eventualmente sciacquate leggermente con acqua pulita o usando acqua ragia.



3ª soluzione: bruciatura (prodotti di falegnameria)

Con la fiamma per saldare a becco piatto, ammorbidite la pittura senza bruciare il legno, e toglietela col raschietto o con la spazzola metallica.

Levigare.

Questo metodo è sconsigliabile se il manufatto deve essere verniciato.

ESTERNO

Trattate il legno con un prodotto fungicida e insetticida. Se il legno è umido vedere Casto Consigli n° 90.03: Come trattare l'umidità. Poi procedere come sopra.

IL LEGNO DA VERNICIARE

Iniziare turando fori e crepe con la pasta di legno.

INTERNO

Supporto nuovo

Trattate, se è il caso, con un prodotto fungicida e insetticida.

Levigare nel senso della fibra, con carta vetrata man mano sempre più fine.

Spolverate con uno straccio.

Stendete una mano di vernice trasparente diluita al 40% con acqua ragia o con trementina in modo da nutrire il legno.

Levigare nuovamente con carta vetrata o con lana d'acciaio

Spolverate con uno straccio.

Supporto vecchio

- Se il legno è in buono stato

Levigare leggermente con della carta vetrata molto fine.

Lavate con acqua addizionata a detersivo e con una spazzola a pelo rigido.

Sciacquate con acqua pulita.

- Se il legno è avariato

Applicate un prodotto chimico per sverniciare, facendo attenzione di proteggere le mani con dei guanti.

Raschiate la vernice ammorbidita con una spatola.

Sgrassate con acqua ragia, poi levigate con lana d'acciaio.

ESTERNO

Trattate il legno con un prodotto fungicida e insetticida.

Se il legno è troppo umido vedi Casto Consigli n° 90.30: Trattare l'umidità. Poi, procedete come sopra.



IL LEGNO DA INCERARE

Incominciate con il turare fori e crepe con della pasta di legno.

INTERNO

Supporto nuovo

Levigare con della carta vetrata molto fine o con della lana di acciaio e spolverate.

Supporto vecchio

Togliete la cera con un pennello e acqua ragia o trementine, e asciugate.

Riempite i fori e le crepe con la pasta di legno. Levigate e asciugate.

Prima di passare la cera, levigate con la lana di acciaio e spolverate.

TRUCCO

Nell'eseguire il lavaggio di mantenimento, (5g o 10g di detersivo per litro d'acqua), sciacquate sempre man mano dal basso verso l'alto, per evitare le colature di detersivo sulla vernice non ancora pulita, essendo le colature indelebili.

[STAMPA](#)